



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 157/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД №86»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 157 от «24» марта 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №86»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 110/1.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области участия в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №86» Бунзя Еленой Александровной, штатным персоналом МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №86».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), так как уровень звука в ряде помещений, в том числе групповых ячейках, ниже требуемого (п.4.8 СП 3.13130.2009). Кроме этого, не обеспечено автоматическое переключение цепей питания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с основного ввода электроснабжения на резервный, при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
2	На объекте защиты, в нарушение п.5.3 СП 3.13130.2009, над эвакуационными выходами из групповых ячеек отсутствуют световые табло «Выход».	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
3	На объекте защиты, в связи с непринятием результатов расчета по оценке пожарного риска, выполненного ООО «Дон-Эксперт-Право» в 2017 году, в нарушение п.5.2.5 СП 1.13130.2020, коридоры, соединяющие лестничные клетки, не разделены противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки (секции) коридора. Примечание: Расчет пожарного риска утрачивает свое действие в случаях несоответствия любого из следующих оснований: - Объемно-планировочных и конструктивных решений; - Параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов; - Изменения в большую сторону расчетной численности людей; - Изменения режима работы; - Изменения других решений и исходных данных, влияющих на расчетную	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	

	величину индивидуального пожарного риска; - В случае отсутствия требуемых систем противопожарной защиты, или несоответствия смонтированных систем противопожарной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, или нахождения этих систем в технически неисправном состоянии; - При несоблюдении правил противопожарного режима РФ. В период утраты действия ранее действующего расчета пожарного риска, то есть до выполнения основных мероприятий влияющих на расчетную величину индивидуального пожарного риска, требование нормативно-правовых актов и / или нормативных документов по пожарной безопасности по их выполнению является обязательным.			
4	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складское помещение) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (музыкальный зал).	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
5	На объекте защиты, в нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020 помещения электрощитовой и мастерской мелкого ремонта, расположенные в подвале, а так же помещение гладильной (2-й этаж), не защищены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	ч.2 ст.54 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
6	На объекте защиты, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений. Категории, указанные на дверях складских	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	

	помещений, принятые согласно проектной документации, не соответствуют фактической пожарной нагрузке, образовавшейся в процессе эксплуатации. При этом, требуемые расчеты в ходе проверки не представлены.			
7	На объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов установлены замки (с цилиндрическим механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
8	На объекте защиты не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная». Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.	п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.08.2022	
9	На объекте защиты, инструкция, регламентирующая порядок использования лифта, имеющего режим работы "транспортирование пожарных подразделений" не вывешена непосредственно	п.47 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.08.2022	

	у органов управления кабиной лифта. Кроме этого, в лифтовых холлах, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения, отсутствуют соответствующие средства индивидуальной защиты, а так же не размещены знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
10	На объекте защиты, в нарушение п.6.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.5.7.1 ГОСТ Р 52382-2010 кабина лифта для пожарных не оборудована средствами для подключения к системе двусторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме "Перевозка пожарных подразделений" (фаза 2) между диспетчерским пунктом или центральным пультом управления системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ), и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
11	На объекте защиты, в нарушение п.5.1.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.Б.1 и п.Б.2 приложения Б ГОСТ Р 52382-2010 в лифтовом холле на основном посадочном этаже, где осуществляется вход пожарных в кабину лифта, не предусмотрена ниша или шкаф, с переносной лестницей. Ниша или шкаф должны быть оснащены дверью, которая закрывается (отпирается) ключом, предназначенным для перевода лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений". Размеры переносной лестницы должны позволять осуществить следующие действия: - перед переводом лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" пожарные должны достать эту лестницу и внести в кабину лифта; - с помощью указанной лестницы в аварийной ситуации пожарные могут подняться к люку в крыше кабины и открыв люк, выйти на эту крышу; - с крыши кабины с помощью указанной лестницы подняться к замку двери шахты и вручную открыть ее; - открыв дверь шахты, пожарные могут покинуть шахту, воспользовавшись указанной лестницей.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
12	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о проведении эксплуатационных испытаний ограждений на кровле здания.	п.17 пп.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	01.08.2022	

		Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
13	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о проводимых работах по очистке воздуховодов (система воздухообмена) от горючих отходов и отложений.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
14	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о проводимых работах по очистке вытяжных устройств (шкафов), установленных в помещении производственного назначения (кухня), от пожароопасных отложений.	п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
15	На объекте защиты не обеспечена исправность внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о проводимых работах (обслуживании, ремонте, проверке).	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
16	В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.28 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись о проведении целевого противопожарного инструктажа.	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
17	В нарушение п.10 и п.26 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует информация о проведении внепланового противопожарного инструктажа с работниками (с обязательной подписью инструктируемого): - При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности; - При перерывах в работе более чем на 30	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	

	календарных дней; - При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.			
18	Представленные инструкции о мерах пожарной безопасности, не соответствуют требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание № 1 - 157/1/1 от «30» апреля 2021 г. на 7 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.08.2022 г. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №86» Бунзя Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«30» апреля 2021 г.

(подпись)